

Accessoires sur mesure

Les accessoires et pièces de rechange suivants ont été spécialement conçus pour l'analyse de DCO pour rendre les mesures simples et sécuritaires.

| | |
|--------------|---|
| HI 839800-01 | Réacteur Hanna (115 VCA) |
| HI 839800-02 | Réacteur Hanna (230 VCA) |
| HI 151-00 | Thermomètre |
| HI 710005 | 110 VCA / adaptateur 12 VCC |
| HI 710006 | 220 VCA / adaptateur 12 VCC |
| HI 731310 | Piles 9V (x 10) |
| HI 731311 | Tubes et capuchons pour HI 83214 |
| HI 731318 | Tissus pour nettoyage de cuvettes (x 4) |
| HI 731321 | Cuvettes de mesures (x 4) |
| HI 731325N | Capuchons pour cuvettes (x 4) |
| HI 731340 | Pipette automatique 200 µl |
| HI 731341 | Pipette automatique 1000 µl |
| HI 731342 | Pipette automatique 2000 µl |
| HI 731350 | Embouts pour pipette automatique 200 µl (x 25) |
| HI 731351 | Embouts pour pipette automatique 1000 µl (x 25) |
| HI 731352 | Embouts pour pipette automatique 2000 µl (x 4) |
| HI 740216 | Support de refroidissement pour tubes (25 orifices) |
| HI 740217 | Bouclier de sécurité |
| HI 740219 | Adaptateur de tubes DCO pour HI 83099 |
| HI 92000 | Logiciel compatible Windows® |
| HI 920010 | Câble série pour connexion à l'ordinateur (9 broches) |
| HI 93703-50 | Solution de nettoyage pour cuvettes (230 ml) |



Pour une liste complète des accessoires et réactifs, voir sections U et V.

