

Accessoires



HI 6054T Supports d'électrodes pour installation en ligne, PG 13.5

Support de refroidissement pour tubes d'analyse

HI 740216 Support de refroidissement pour tubes d'analyse (25 orifices)

Support pour HI 146

HI 750146 Support mural de sonde pour HI 146

Système de titration

Accessoires pour le dosage des réactifs. La burette de verre permet le dosage des réactifs avec une résolution de 0.1 ml, elle est livrée avec un contenant de verre pour réactifs afin d'effectuer jusqu'à 100 tests.

HI 740195 Burette de verre de 10 ml avec contenant de 500 ml et poire

HI 740212 Burette de verre de 25 ml avec contenant de 1 l et poire

HANNA instruments® fournit une large gamme de solutions de titration.

HI 70455 Solution 0.01 N NaOH (1 l)

HI 70456 Solution 0.1 N NaOH (1 l)

HI 70457 Solution 1 N NaOH (1 l)

HI 70458 Solution 0.01 M H₂SO₄ (1 l)

HI 70459 Solution 0.05 M H₂SO₄ (1 l)

HI 70462 Solution 0.01 N HCl (1 l)

HI 70463 Solution 0.1 N HCl (1 l)

HI 70464 Solution 1 N HCl (1 l)

HI 70465 Réactif pour titration de peroxyde d'hydrogène, 30 ml

HI 70466 Solution standard de bioxyde de phénylarsine (PAO)
0.00564 N, 500 ml

HI 70467 Tampon acétate pH 4, 200 ml

HI 70468 Poudre d'iode de potassium pour 100 tests

HI 70469 Solution standard d'iode 0.00188 N, 4 x 250 ml

HI 70470 Solution standard d'oxyde de diphenylarsine (PAO)
0.00564 N, 500 ml

HI 70471 Solution standard d'oxyde de phénylarsine (PAO)
0.000564 N, 500 ml

HI 70472 Tampon phosphate pH 7, 200 ml

T

Température, sondes

Voir section P ou Sondes de température

Tige de mise à la terre

Cette tige de mise à la terre en acier inoxydable AISI 316 peut être connectée à l'entrée différentielle de tous les appareils de pH et rédox possédant cette caractéristique. Elle permet de prévenir les problèmes dus au courant induit et augmente ainsi la durée de vie de l'électrode.

HI 1283 Tige de mise à la terre avec câble de 1 m (3.3')



Tissus pour nettoyer les cuvettes

Ces tissus doux sont idéaux pour nettoyer les cuvettes de mesure des photomètres et turbidimètres, sans endommager leur surface.

HI 731318 Tissus pour nettoyer les cuvettes (x 4)

Tournevis d'étalonnage

Petit tournevis d'étalonnage, longueur de 90 mm (3.5"), pour effectuer un étalonnage manuel à l'aide des potentiomètres.

HI 731326 Tournevis d'étalonnage (x 20)

Transformateur

Voir Adaptateur

Transmetteurs à infrarouge pour connexion à un ordinateur

Transmetteurs à infrarouge à utiliser avec les instruments portatifs. Placer simplement l'unité sur le transmetteur et les données seront transférées à l'ordinateur via un port RS232.

HI 9200/9 Transmetteur à infrarouge avec connecteur série 9 broches

HI 9200/25 Transmetteur à infrarouge avec connecteur série 25 broches

Transmetteurs à infrarouge à utiliser avec les emmagasineurs de température.

HI 90140 Transmetteur à infrarouge pour série HI 140

HI 141001 Transmetteur à infrarouge pour série HI 141

Trousse de montage pour instruments industriels

Pour l'installation des instruments industriels encastrables avec les équerres de fixation correspondantes (livrées avec l'appareil).

HI 740148P Écrou, vis et rondelle pour installation du boîtier HI 8710 (x 10)

HI 740150P Écrou, vis et rondelle pour installation du boîtier pH 500 (x 10)

Tubes d'analyse

HI 740220 Tubes d'analyse en verre, 25 ml (x 2)

Tuyaux

Tuyaux LDPE conçus pour les pompes doseuses BL. Plusieurs longueurs disponibles.

HI 720029 Tuyau LDPE, 3 m (9.9')

HI 720030 Tuyau LDPE, 10 m (33')

HI 720031 Tuyau LDPE, 50 m (165')

HI 720032 Tuyau LDPE, 100 m (333')



Z

Zinc, réactifs pour photomètres

Voir section V

Zinc, réactifs pour trousse chimique

Voir section V